



SVETSAT TÄTSKIKT ERSATT MED TEJP

Nocken har demonterats och tätskiktet skurits av längs med taknock och ersatts med tejp och blå plast av Sommarnöjens snickare



SVETSAT TÄTSKIKT ERSATT MED TEJP

Närbild

Nocken har demonterats och tätskiktet skurits av längs med taknock och ersatts med tejp och blå plast av Sommarnöjens snickare



SVETSAT TÄTSKIKT ERSATT MED TEJP

Närbild

Nocken har demonterats och tätskiktet skurits av längs med taknock och ersatts med tejp och blå plast av Sommarnöjens snickare



HÅL I TÄTSKIKT

Husets nordvästra hörn.

Blottat Trä Under Tätskikt. Detta hål är nu täckt av jord och sedum. Fukt och jord ligger dikt an den obehandlade träkonstruktionen.



HÅL I TÄTSKIKT

Husetss notdöstra hörn

Blottat Trä Under Tätskikt. Detta hål är nu täckt av jord och sedum. Fukt och jord ligger dikt an den obehandlade träkonstruktionen.



HÅL I TÄTSKIKT

Husets sydvästra hörn

Blottat Trä Under Tätskikt. Detta hål är nu täckt av jord och sedum. Fukt och jord ligger dikt an den obehandlade träkonstruktionen.



HÅL I TÄTSKIKT

Närbild - Husets sydvästra hörn

Blottat Trä Under Tätskikt. Detta hål är nu täckt av jord och sedum. Fukt och jord ligger dikt an den obehandlade träkonstruktionen.



SVETSAT TÄTSKIKT ERSATT MED TEJP, HÅL I INSEKTSNÄT

Insektsnät fasttejpade mot det sönderskurna tätskiktet. Insektsnätet har hål / är trasigt. Under nätet och fuktpärren ligger takläkt/obehandlat trä blottat och utsatt för såväl fukt som organiskt material



SVETSAT TÄTSKIKT ERSATT MED TEJP

Insektsnät fasttejpas mot det sönderskurna tätskiktet. Under nätet och fuktspärren ligger takläkt/obehandlat trä blottat och utsatt för såväl fukt som organiskt material



FILT HAR KAPATS

Filten som egentligen ska ligga övernocken har kapats av och ligger löst på var sin sida om taknocken. Risk att det glider ner



HÅL I TÄTSKIKT EJ ÅTGÄRDAT

Fortfarande inte åtgärdat innan jord och sedum lades på taket



HÅL I TÄTSKIKT EJ ÅTGÄRDAT

Fortfarande inte åtgärdat innan jord och sedum lades på taket



HÅL I TÄTSKIKT EJ ÅTGÄRDAT

Sedum och jord ligger över hål i tätskikt direkt mot obehandlat trä



PROVISORISK LÖSNING FÄSTE AV KASSETTER

Istället för att spänna fast kassetterna i varandra övernocken har en provisorisk lösning gjorts där kassetterna hänger fast i varandra med bultband och spännband över insektsnätet. Röd pil visar hona och blå pil hane. Det är dessa som ska spännas fast i varandra



SEDUMMATTAN HÄNGER INTE ÖVER NOCK

Istället för att hänga sedum-mattorna övernock för jämnvikt och att det inte ska glida ner innan det rotat sig ligger det löst på vardera sida om taknocken/insektsnätet



ÖPPET HÅL I NOCK TILL TAKKONSTRUKTION

Det har regnat in över en helg. Vatten har troligen samlats under det svetsade tätskiktet där läkt i obehandlat trä ligger blottat. Insektsnät fäst med tejp på plats



ÖPPET HÅL I NOCK TILL TAKKONSTRUKTION

Närbild på oskyddad öppning. Jord, blöt filt och växtdelar har ramlat in under tejp, Insektsnät och tätskikt



JORD OCH VÄXTDELAR UNDER FUKTSPÄRR

Jord och växtdelar har redan ramlat ner under den svetsade fuktspärren. Blottad takläkt och osb i obehandlat trä i direkt anslutning till regn och organiskt material



MONTAGE TRYCKIMPREGNERADE TRÄREGLAR

Tryckimpregnerade träreglar
placeras på sedumkassetterna.
Provisorisk lösning



TAKSAMMANSÄTTNING EJ FACKMANNAMÄSSIG

Tejp på sönderskuret tätskikt
Tejp för att sluta för mot
vindskivor
Jord och växtdelar under osb med
tätskikt
Tejp för att hålla fast Insektsnät
Filt som ska hänga övernock är
sönderskuren
Nät hänger över taknock (korrekt)
Kassetter med jord hänger i
bultband och spännband
Sedum hänger inte övernock
som det ska.



**TAKSAMMANSÄTTNING EJ
FACKMANNAMÄSSIG**
Närbild



**TAKSAMMANSÄTTNING EJ
FACKMANNAMÄSSIG**
Närbilds.
Blottat obehandlad takläkt syns
på bild under Insektsnät



TAKSAMMANSÄTTNING EJ FACKMANNAMÄSSIG

Närbilds.

Blottat obehandlad takläkt syns
på bild under Insektsnät



TRYCKIMPREGNERAT TRÄ PÅ KASSETTER

Ej fackmannamässigt



TRYCKIMPREGNERADE REGLAR EJ

FACKMANNAMÄSSIGT

Reglar fasthängda i kassetter



RESULTAT 24 JULI

Ej fackmannamässigt utfört
Utseendet väsentligt avvikande
från avtal/beställning då varken
Sommarnöjens arkitekturritning
eller bildreferenser visar ett
sedumtak mednockplåt och
ändstopp. Sedum ska läggas över
nock!



RESULTAT 24 JULI

Ej fackmannamässigt utfört
Utseendet väsentligt avvikande
från avtal/beställning då varken
Sommarnöjens arkitekturritning
eller bildreferenser visar ett
sedumtak mednockplåt och
ändstopp. Sedum ska läggas över
nock!



RESULTAT 24 JULI

Ej fackmannamässigt utfört
Utseendet väsentligt avvikande
från avtal/beställning då varken
Sommarnöjens arkitekturritning
eller bildreferenser visar ett
sedumtak mednockplåt och
ändstopp. Sedum ska läggas över
nock!



RESULTAT 24 JULI

Ej fackmannamässigt utfört
Utseendet väsentligt avvikande
från avtal/beställning då varken
Sommarnöjens arkitekturritning
eller bildreferenser visar ett
sedumtak mednockplåt och
ändstopp. Sedum ska läggas över
nock!