



PLAN 1:50

Om man bortser från väggen så är armeringen rätt fördelad för rektangulär platta  $a \times b$ . Om väggen inte hade funnits hade stöd resp. fältarmering anordnats enl. ritn. Däremot kan man inte bortse ifrån att väggen uppbär last och motverkar deformationer! (Allt ritn. stämmer med verkligt utförande finns ju inga garantier för)

2014.12.17

Mvh / Janis. Quidman