



Fastighetsbeteckning:	Vinåker 3:11
Fastighetsadress:	Älgholmsvägen 1 137 71 Dalarö
Fastighetsägare:	Johanna Lidén
Uppdragsgivare:	Johanna Lidén
Besiktningdatum:	2014-08-12
Närvarande:	Johanna Lidén, Fastighetsägare Per Zetterdahl, Fastighetsmäklare Patrik Sjölander, Besiktningssman
Besiktningssman:	Patrik Sjölander, Svensk Kvalitetssäkring AB

Uppdragsbeskrivning:	Fuktmätning i torpargrund samt fuktindikering i våtutrymmen.
-----------------------------	--

Mätresultat:	Fuktmätning genomfördes i blindbotten via ventilationsgallerhål på ett ställe. Värde på 19,0 % fuktkvot (FK) uppmättes. Fuktindikering har utförts i badrum och duschrut. Inga förhöjda fuktvärden indikerades vid besiktningstillfället.
---------------------	---

Kommentarer:	<i>Risk för tillväxt av mögelsvampar föreligger, om den relativa fuktigheten (RF) i träporerna och den omgivande luften är över ca 75%, vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) på ca 17%. Kritisk fuktkvot (FK) för rötsvampstillväxt ligger vid ca >25%.</i>
---------------------	---



**Svensk
Kvalitetssäkring®**

Kontroll av konstruktion

Fuktmätning/fuktindikering



sid 2 (2)

Stockholm 2014-08-12

Svensk Kvalitetssäkring AB

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrik Sjölander'.

Patrik Sjölander

Av SBR godkänd besiktningsman