

Vägsyn

Datum: 2019-10-03 kl. 10:00

Ärendenr (Lantmäteriet)

W1926

Samfällighetsförening

Brändan 3

Närvarande Leksands kommun
e-post (fornamn.efternamn@leksand.se)

Olle Oskarsson, 0247-80266
Peter Fallgren, 0247-80484
Lars Lindblom, 0247-80392

Närvarande samfällighetsf.

G:A
Rolf Adefalk, 070-559 87 25, radefalk@mail.com
Per-Åke Johansson, 070-541 22 84, pajo@telia.com

Not.

Finns	God	Asfalt	Tätort	God	God	Ja	Skötsel	Nej	Ja - S/V
Saknas	Mindre god	Grus	A-Huvudväg	Mindre god	Mindre god	Nej	Bidrag	Ja	Ja - S
Annan	Undermålig	Oljegrus	B-Utfartsväg	Undermålig	Undermålig		Inget	Ja (1-2)	Nej
-		Annan	C-Väglänk				Annat	Ja (3-5)	Åtgärd
								Ja (>5)	

Vägnamn	vägdel	längd	bredd	Vändplan	Dränering	Beläggning	Kategori	Bärighet	Status	Statsbid	Stöd	Boende	Godkänd	Not.
Bystugevägen	10-9	140 m	3,0 m	-	Mindre god	Asfalt	A-huvudväg	God	Mindre god	Nej	Skötsel	Ja	JA - S/V	Torr beläggning. Sprickbildning, kantskärningsbehov
Bystugevägen	9-7	110 m	3,5 m	-	God	Asfalt	A-huvudväg	God	God	Nej	Skötsel	Ja	JA - S/V	Bra väg
Utibrändsgränd	17-16	210 m	3,0 m	Saknas	Undermålig	Grus	A-huvudväg	Mindre god	Mindre god	Nej	Skötsel	Ja	JA - S/V	Vägen är som ett dike, höga vägkanter behov av grushyvlning och nytt grusslitlager. Vändmöjlighet!? vilken ej ska användas för annat ändamål. Byggnader nära väg försvårar vägskötsel vintertid.
Wallgrensrund	8-11	210 m	3,0 m	-	Mindre god	Grus	B-utfartsväg	Mindre god	God	Nej	Skötsel	Ja (3-5)	JA - S/V	Bra väg, Staket och byggnader nära väg försvårar vägskötsel vintertid.
Wallgrensrund	4-11	610 m	3,0 m	-	Mindre god	Asfalt	B-utfartsväg	Mindre god	Mindre god	Nej	Skötsel	Ja	JA - S/V	Undermålig standard på asfaltsbeläggning. Potthål, torr beläggning med deformationer i hjulspår (behov av ny topp MJOGG alternativt göra om till grusväg), kantskärningsbehov. Bro "helt slut - ny trumma 800.
Rönningsgattu	11-3	170 m	3,0 m	Finns	Mindre god	Grus	B-utfartsväg	God	Mindre god	Nej	Skötsel	Ja (3-5)	JA - S/V	Grusslitlager saknas. Höga gräsmattor på sidorna vilket gör att vägen blir ett dike för dagvattenavrinningen. Staket står nära vägen vilket försvårar vägskötsel vintertid.
Spikas rund	Ej ga?	90	3,0 m	-	Mindre god	Grus	B-utfartsväg	Mindre god	Mindre god	Nej	Skötsel	Nej	Nej	Grusslitlager saknas. Vägen är som ett dike, höga vägkanter behov av grushyvlning och nytt grusslitlager
Holpellas väg	Ej ga?	130	3,0 m	Annan	Mindre god	Grus	B-utfartsväg	Mindre god	Mindre god	Nej	Skötsel	Ja (1-2)	JA - S/V	Vändplan utgörs av gårdsplan - Utrymme för snöupplag, byggnader nära väg försvårar vägskötsel vintertid. Grusslitlager saknas. Vägen är som ett dike, höga vägkanter behov av grushyvlning och nytt grusslitlager. 30 m i början har en torr asfaltsbeläggning. Granhäck växer ut i vägen (fastighetägaren ska klippa in häcken så att inte kommer in i kärbanan.)