



Principskiss för plaströrs anslutning till befintligt betongrörssystem. Armeringsjärnen misstänks ha använts för att hålla plaströr uppe och inte falla ner på botten av betongrör. Detta har sannolikt inte fungerat och man har skapat en plugg i betongröret.